

機械工場管理辦法 86.12.20

1. 未領有操作執照者，禁止使用工場內任何機械設備。
2. 經過完整訓練後，可以獲發操作執照；領有執照一年內稱為『生手證』一年後自動升為『熟手證』。
3. 持『生手證』者不得於非上班時間(或管理員休假期間)單獨使用工場設施，如有必要須要持有『熟手證』者全程陪同，並徵得各實驗室保管鑰匙之負責教授同意。
4. 各研究實驗室負責教授皆領(擁)有機械工場大門磁卡，依規定負責教授應視同學情況，決定是否有必要在非上班時間內使用機械工場設施，並負責借用磁卡者之安全。
5. 顧及所有使用人權益，請在使用完畢，將量具、工具、刀具歸位，清潔台面地面及機器。
6. 同一把磁卡，累積發生三次違規事件，將通知負責教授並且停權一年。
7. 操作任何機器，皆禁止帶手套、著寬鬆或有繩帶之衣物，長髮必須束綁，並全程戴上安全眼鏡，依牆掛各部機器的注意事項及規定操作避免危險。
8. 外借工具、量具請登記用完速歸還。
9. 進入工場請掛上操作執照，以供分辨；非上班時間使用工場請將磁卡插入取電槽，控制照明電源。